

# Prinzip der Energieversorgung- und Übertragung




# Hauptbestandteile der Energieversorgungsanlage

# Niederspannung 400V / 230V





1. Transformator 3. Hausanschlußkasten

# **Hausanschluss HMS**




# Hausanschlussraum






# Hausanschluss






# Kabel, Leitungen und Spannungsfall






# Personenschutzeinrichtungen



## Personen- und Brandschutzeinrichtungen

Selektiver RCD, Bauart S



# Nicht genormt ob RCD vor oder hinter einem LS! ABER: Der Bemessungsstrom darf nicht überschritten werden!

DIN EN 61008-1 bzw. DIN VDE 0664-10 → Vorsicherung RCD zweipolig bis zu 63A möglich

# **Ausstattungswert**

Ausstattungswert	Kennzeichnung	Qualität
1	*	Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2
2	**	Standardausstattung
3	***	Komfortausstattung
1 <i>plus</i>	★ plus	Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2 und Vorbereitung für die Anwendung der Gebäudesystemtechnik gemäß DIN 18015-4
2plus	★★plus	Standardausstattung und mindestens ein Funktionsbereich gemäß DIN 18015-4
3plus	***plus	Komfortausstattung und mindestens zwei Funktionsbereiche gemäß DIN 18015-4

Quelle: HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V., "Elektrische Anlagen in Wohngebäuden", März 2011

# Prüfzeichen und Schutzklassen

Tabelle 1: VDE-Prüfzeichen (nach DIN VDE 0024)		
Bildzeichen	Bezeichnung und Beispiele	
DVE	VDE-Zeichen für elektrotechnische Erzeugnisse, z.B. Installationsschalter und Elektrogeräte	
VDE	VDE-Elektronik-Prüfzeichen für Bauelemente und Baugruppen der Elektronik, z.B. Netzteile und Stromrichter	
schwarz rot	VDE-Kennfaden für isolierte Leitungen und Kabel zur Herstellung nach nationaler Norm	
⊲VDE⊳	VDE-Kabelzeichen für Aderleitungen, isolierte Leitungen, Kabel und Installa- tionsrohre	
	VDE-Funkschutzzeichen für Elektrogeräte	
gyprifte Sichehel	VDE-GS-Zeichen nach dem Geräte- sicherheitsgesetz für geprüfte Elektro- geräte, z.B. elektrische Werkzeuge	

Tabelle 3: Kennzeichnung der Schutzklassen (Bildzeichen nach IEC <sup>5</sup> 60417)				
Schutz- klasse	Kenn- zeichen	Verwendung bei Schutzmaßnahme:		
I		Mit Schutzleiter (Betriebsmittel ist mit Schutzleitersystem der Anlage verbunden, z.B. Elektromotor)		
II		Doppelte oder verstärkte Isolie- rung, früher: Schutzisolierung (Be- triebsmittel mit Basisisolierung und zusätzlicher oder verstärkter Isolierung, z.B. Leuchten)		
III		Kleinspannung (Anschluss nur an SELV- und PELV-Stromkreise, siehe <b>Seite 355,</b> z.B. für Fassleuchten)		





# **Schutzarten**

# Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern und Wasser


Tabelle: Schutzarten elektrischer Betriebsmittel					
Erste Kennziffer	Schutzgrad: Berührungs- und Fremdkörperschutz	Bildzeichen	Zweite Kennziffer	Schutzgrad: Wasserschutz	Bildzeichen
0	Kein besonderer Schutz.	_	0	Kein besonderer Schutz.	_
1	Schutz gegen Eindringen fes- ter Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 50 mm.	_	1	Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser.	tropfwasser- geschützt IP X1
2	Schutz gegen Eindringen fes- ter Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 12,5 mm.	-	2	Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser, Betriebs- mittel bis 15° geneigt.	-
3	Schutz gegen Eindringen fes- ter Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 2,5 mm.	-	3	Schutz gegen Sprühwasser (Regen) bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten.	sprühwasser- geschützt (re- gengeschützt) IP X3
4	Schutz gegen Eindringen fes- ter Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 1 mm.	_	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	spritzwasser- geschützt IP X4
5	Schutz gegen Staubablage- rung (staubgeschützt). Voll- ständiger Berührungsschutz.	staub- geschützt IP 5X	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus allen Richtungen.	strahl- wasser- geschützt IP X5
6	Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht). Vollstän- diger Berührungsschutz.	staub- dicht IP 6X	6	Schutz gegen starken Was- serstrahl oder schwere See aus allen Richtungen.	_
Wird neben den Buchstaben IP nur eine Kennziffer für den Schutzgrad benötigt, so ist anstelle der fehlenden Kennziffer ein X zu setzen, z.B. IP X4 oder IP 3X.		7	Schutz gegen Wasser bei Eintauchen des Betriebsmittels unter Druck-, Zeitbedingungen.	wasser- dicht IP X7	
3. Stelle, z.B. IP 23C A Schutz gegen Zugang mit dem Handrücken B Schutz gegen Zugang mit dem Finger C Geschützt gegen Zugang mit Werkzeugen		8	Schutz gegen Wasser bei dauerndem Untertauchen des Betriebsmittels.	druckwas- serdicht IP X8bar	
D Geschützt gegen Zugang mit Draht  4. Stelle, z.B. IP 23CS  H Betriebsmittel für Hochspannung  M Geprüft auf Wassereintritt bei laufender Maschine  S Geprüft auf Wassereintritt bei stehender Maschine  W Geeignet bei festgelegten Witterungsbedingungen		9	Geschützt gegen Hochdruck und hohe Strahlwasser- temperaturen	- OPA LEHRMITTEL	

# Sicherheitsregeln

Tabelle: Die fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten im spannungsfreien Zustand (nach DIN VDE 0105)		
1. Freischalten	<ul> <li>Freischalten aller Teile der Anlage, an denen gearbeitet werden soll (Bild 2),</li> <li>LS-Schalter abschalten, Schmelzsicherungen entfernen.</li> </ul>	
2. Gegen Wieder- einschalten sichern	Betätigungsmechanismus von Schaltgeräten, z.B.     LS-Schalter, durch Schloss sichern, Sicherungseinsätze mitnehmen, Verbotsschilder anbringen (Bild 3).	
3. Spannungsfreiheit feststellen	<ul> <li>Spannungsfreiheit durch Fachkraft feststellen,</li> <li>Anlage mit zweipoligem Spannungsprüfer prüfen (Bild 4).</li> </ul>	
4. Erden und kurzschließen	<ul> <li>Zuerst immer erden, dann mit den kurzzuschließenden aktiven Teilen verbinden (die Erdungs- und Kurzschließvor- richtungen müssen nach Möglichkeit von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein). Regel 4 entfällt bei Anlagen unter 1000 V, z. B. in Kabelanlagen, ausgenommen Freileitungen.</li> </ul>	
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken	<ul> <li>Bei Anlagen unter 1 kV genügen zum Abdecken, z.B. isolierende Tücher, Schläuche, Formstücke. Über 1 kV sind zusätzlich Absperrtafeln, Seile, Warntafeln erforderlich.</li> <li>Körperschutz, z.B. Schutzhelm mit Gesichtsschutz, eng anliegende Kleidung und Handschuhe tragen.</li> </ul>	




# <u>direktes und indirektes Berühren</u> (DIN VDE 0100 Teil 410 / Teil 600)






# Fehlerarten (DIN VDE 0100 Teil 410 / Teil 600)





# Potentialausgleich (DIN VDE 0100 Teil 410 / Teil 600)





# Grenzwerte Brührungsspannung (DIN VDE 0100 Teil 410 / Teil 600)

Tabelle: Grenzwerte <i>U</i> <sub>L</sub> für Berührungs- spannungen		
für Menschen	AC 50 V DC 120 V	
<ul> <li>Kinderspielzeuge</li> </ul>	AC 25 V	
<ul> <li>Kesselleuchten</li> </ul>	DC 60 V	
<ul> <li>Badewannen, Duschen</li> </ul>	AC 12 V	
<ul> <li>für medizinische Geräte,</li> </ul>	AC 6 V	
die in den Körper des Menschen eingeführt werden	DPA LEHRMITTEL	

#### Übersicht: Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100, Teil 410

#### Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahme: Automatische Abschaltung der Stromversorgung

Schutzmaßnahme: Doppelte oder verstärkte Isolierung (Seite 354)

Schutzmaßnahme: Schutztrennung mit nur einem Verbrauchsmittel (Seite 354)

Schutzmaßnahme: Schutz durch Kleinspannung mittels SELV oder PELV (Seite 355)

Schutzmaßnahme: Zusätzlicher Schutz durch

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) (Seite 356)
- Zusätzlicher Schutzpotenzialausgleich

Anforderungen an den Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren, Seite 349)

#### Anforderungen an den Fehlerschutz

(Schutz bei indirektem Berühren, Seite 350)

- Schutzerdung und Schutzpotenzialausgleich
- · Automatische Abschaltung im Fehlerfall
- Zusätzlicher Schutz für Endstromkreise für den Außenbereich und Steckdosen

#### Anforderungen im Netzsystem

- · Schutzmaßnahmen im TN-System (Seite 351)
- Schutzmaßnahmen im TT-System (Seite 352)
- Schutzmaßnahmen im IT-System (Seite 353)

#### Anhänge A, B und C in DIN VDE 0100, Teil 410

Vorkehrungen für den Basisschutz unter normalen Bedingungen (Seite 349):

- A Basisisolierung aktiver Teile
  - · Abdeckungen oder Umhüllungen

Schutzmaßnahmen, wenn nur Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen die Anlage betreiben und überwachen

Vorkehrungen für den Basisschutz unter besonderen Bedingungen (Seite 349):


- B Hindernisse
  - Anordnung außerhalb des Handbereichs

Schutzvorkehrungen zur ausschließlichen Anwendung in Anlagen, die nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen betrieben und überwacht werden (Seite 361):

- Nicht leitende Umgebung
  - · Schutz durch erdfreien örtlichen Schutzpotenzialausgleich
  - Schutztrennung mit mehr als einem Verbrauchsmittel



# Besondere Räume (DIN VDE 0100 Teil 701





# Erstprüfung einer Elektroanlage

## <u>Ablauf</u>

## 1. Schritt:

Niederohmigkeit des Schutzleiters überprüfen

- → Messung erfolgt von der <u>Einspeisung</u> zu <u>jedem</u> Schutzleiter (in jedem Stromkreis)
- → <u>Steckdosen</u> sind dabei wichtiger, da Schalter etc. für gewöhnlich eine Schutzklasse besitzen wo der PE nur reingelegt wird
- → vor der Messung wird das Gerät (Bsp.: Fluke) kalibriert!!!
  Warum? Damit der Messfehler bei den ohnehin schon kleinen
  Widerstandswerten nicht verfälscht wird!

Frage: Wie hoch darf der Wert (Richtwert) maximal sein?

1 Ohm (Richtwert)

# Erstprüfung einer Elektroanlage

## <u>Ablauf</u>

## 2. Schritt:

Isolationswiderstandsmessung

- → alle Bauteile erst einmal abdecken (Messung erfolgt bei 500V DC !!!)
- → Messung erfolgt von der Einspeisung gegen alle aktiven Leiter auch der N-Leiter gilt als aktiver Leiter !!!
- → Nicht vergessen: RDC und LS müssen aktiv sein um den kompletten Weg bis zum Bauteil zu messen

Tipp: Benutzen Sie die Krokodilklemmen

→ Wo liegt hier der Grenzwert?

1 MOhm

# Erstprüfung einer Elektroanlage (LF6)

# <u>Ablauf</u>

## 3. Schritt:

RCD – Messung

- → Auslösezeit, Auslösestrom und Berührungsspannung messen
- → Wo liegen hier die Grenzwerte? (Strom ab 50% bis 100% Abschaltstrom, Auslösezeit, max. Berührungsspannung 50V)

### 4. Schritt:

Alle Werte <u>richtig</u> in das Meß-Protokoll eintragen und das Protokoll fertigstellen

# Erstprüfung einer Elektroanlage

- 5. Schritt → Impedanzmessung nur dort, wo kein RCD vorhanden
- → Warum: Damit sichergestellt wird, dass der LS im Fehlerfall auslöst

# **Weitere wichtige Infos**

# Zusätzlicher Potentialausgleich im Bad notwendig?

Nach der "Badnorm" DIN VDE 0100-701 ist ein zusätzlicher Schutzpotenzialausgleich nicht mehr erforderlich, wenn im jeweiligen Gebäude der Schutzpotenzialausgleich über die Haupterdungsschiene vorhanden ist.

# Wieviele RCD's sind einzubauen?

In der Norm DIN 18015-2 steht, dass die Zuordnung von RCDs zu den Stromkreisen so vorzunehmen ist, dass das Abschalten eines RCDs nicht zum Ausfall aller Stromkreise führt. Nur selektive RCDs sind von dieser Forderung ausgenommen!

# **EM-Verträglichkeit**

Das TN-S-System ist EMV-freundlich, da Schutz- und Neutralleiter voneinander getrennt sind. Dadurch sind keine betriebsbedingten Rückströme auf dem Schutzleiter zu erwarten. Dadurch wird vermieden, dass sich "vagabundierende Streuströme" über Rohr- und andere metallene Gebäudekonstruktionen verteilen und z.B. informationstechnische Anlagen beeinflussen.

Das TN-C-S-System ist <u>problematisch</u>, da hier eine direkte Verbindung zwischen beiden Leitern N und PE gegeben ist und dort Streuströme übertragen werden können.